

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное подразделение, 1, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 2, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 3, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 4, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 5, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 6, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| разряда | | | | | |
| Основное подразделение, 7, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 8, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 9, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 10, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 11, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 12, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 13, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Основное подразделение, 14, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 15, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 16, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 17, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 18, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 19, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 20, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, | В динамике рабочего дня и недели необходимо | Снижение | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| подразделение, 21, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 22, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 23, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 24, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 25, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 26, Монтажник по монтажу стальных и ЖБК 5 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 27, Стropальщик | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 28, Стropальщик 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Основное подразделение, 29, Стропальщик 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Основное подразделение, 30, Плотник 3 разряда | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Строительно-монтажный участок, 33, Геодезист | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 34, Геодезист | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 35, Начальник строительно-монтажного участка | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 36, Начальник строительно-монтажного участка | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 37, Производитель работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 38, Производитель работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 39, Производитель работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального | Снижение вредного | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 40, Производитель работ | чередования труда и отдыха. | воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 41, Старший производитель работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 42, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 42, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 42, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 43, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 43, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 43, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| разряда | | | | | |
| Строительно-монтажный участок, 44, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 44, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 44, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 45, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 45, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 45, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 46, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Строительно-монтажный участок, 46, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 46, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 47, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 47, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 47, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 48, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 48, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок | Снижение влияния химического фактора путем | Снижение | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| ажный участок, 48, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 49, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 49, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 49, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 50, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 50, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 50, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального | Снижение вредного | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 51, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | чередования труда и отдыха. | воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 51, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 51, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 52, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 52, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| Строительно-монтажный участок, 52, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Строительно-монтажный участок, 53, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Строительно-монтажный участок, 53, | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия | | | |


| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Электросварщик ручной сварки 4 разряда | | ультрафиолетового излучения | | |
| Строительно-монтажный участок, 53, Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | |

Дата составления: 18.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Иванов Валерий Николаевич

(ФИО)

20.12.18г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ИО специалиста по ОТ

(должность)


(подпись)


Ткаченко Сергей Васильевич

(ФИО)

20.12.18г.
(дата)

Бухгалтер

(должность)


(подпись)

Шеф Любовь Николаевна

(ФИО)

20.12.18г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2782

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Брескис Никита Николаевич

(ФИО)

(дата)